

## التجربة الأولى

### Grude oil Evalution تقييم البترول

عند استخراج النفط من باطن الأرض تحدد مدى جودته ليمكن تقدير سعره الخام ومعرفة ما يمكن الحصول عليه من منتجات كماً وكيفاً عند تصنيعه. ويتم ذلك بإجراء بعض الفحوص على البترول الخام في المختبر مثل تعين:

#### الكثافة والوزن النوعي Density and Specific Gravity

يعد الوزن النوعي والكثافة من أهم الخصائص المستخدمة عند دراسة البترول والمنتجات البترولية وكتلتها في الحالات التي يعين فيها حجم هذه المنتجات بالقياس المباشر، ويطلق اصطلاح الوزن النوعي للسائل او الغاز، على وزن وحدة حجمه، ويطلق اصطلاح كثافة السائل او الغاز، على كمية المادة الموجودة في وحدة الحجم، ولتعيين الوزن النوعي لمادة ما، يجب قسمة وزن منها ( $m$ ) على حجمها  $SP.G = G/V$  ولتعيين كثافة مادة ما، يجب قسمة كتلة منها

$$d = m/v:V$$

وتشتمل قيم الكثافة والوزن النوعي مرشداً لمعرفة التركيب الكيميائي للخام، فعموماً الهيدروكرbones البارافينية تكون كثافتها قليلة، والهيدروكرbones النفثينية والأوليفينية لها كثافات متوسطة، أما الهيدروكرbones الأروماتية فلها قيمة كبيرة للثافة .

وعادة يعبر عن الكثافة النوعية للنفط بدرجة API Gravity وهي التي استحدثها معهد البترول الأمريكي (American Petroleum Institute) وتناسب هذه الدرجة عكسياً مع الكثافة النوعية (Specific Gravity S.G) كما تحددها العلاقة التالية:

$$API = \frac{141.5}{SP.G} - 131.5$$

ومعظم انواع النفط تتراوح كثافتها بين (20-45 API) وأقل من ذلك يكون النفط ثقيلاً وأكثر من ذلك يكون خفيفاً جداً وهذا يؤدي الى فقدان بعض مكوناته الخفيفة عند ارتفاع درجات الحرارة.

#### **أهمية مقياس {API°} في تحديد سعر البترول:**

هذا المقياس هو الذي يحدد سعر النفط الخام فإذا كانت الكثافة النوعية بمقاييس {API°} عالية كان سعره مرتفعاً والعكس صحيح .(أي أن البترول يحتوي على نسبة عالية من المشتقات الخفيفة) وتقل كثافة المنتجات النفطية بارتفاع درجة الحرارة وتوجد عدة طرق لتعيين الكثافة منها:

- 1. استخدام الاريومتر:** وهو من ابسط الاجهزه ويعمل على اساس قانون ارخميدس. ويتم التعيين عن طريق غطس الجهاز في المنتج مباشرة وتكون دقة التعيين 0.001 بالنسبة للمنتجات الصغيرة للزوجة و 0.015 للمنتجات الزوجة.
- 2. استخدام الميزان الايدروستاتي:**(ميزان مشغال-مور) الذي يعمل على اساس نفس قانون ارخميدس ويمكن بهذه الطريقة الحصول على دقة اكبر 0.0005 في تعيين الكثافة.
- 3. استخدام قنينة الكثافة:** وتكون دقة القياس 0.0001 وتنقوم هذه الطريقة على مقارنة وزن المنتج البترولي الماخوذ في حجم معين مع وزن نفس الحجم من الماء عند نفس درجة الحرارة.
- 4. استخدام مجموعة الهيدرومترات القياسية:** وهي فیاسات روتينية سريعة ومنها تجهز العينة عند درجة الحرارة المنصوص عنها في المواصفات القياسية (15 درجة مئوية) ثم تنقل الى مobar مدرج في نفس درجة الحرارة تقريباً

وبعد ذلك يوضع الهيدرومتر المناسب في العينة ويترك حتى يصل لحالة الاتزان.  
ثم تؤخذ قراءة الهيدرومتر وتسجل درجة حرارة العينة .

وإذا لزم الأمر يوضع المخارب ومحتوياته في حمام ثابت الحرارة لتجنب حدوث أي تغيير في درجة الحرارة أثناء الاختبار.

| الكثافة النسبية | المنتج     |
|-----------------|------------|
| 0.78-0.72       | البنزين    |
| 0.86-0.8        | الكريوسين  |
| 0.90-0.84       | وقود дизيل |

#### طريقة العمل: بواسطة المكافف(الهيدرومتر) :

1. تضبط درجة حرارة النموذج عند الدرجة المطلوبة ثم يوضع النموذج في الاسطوانة(يراعى ان تكون الاسطوانة والمكافف في نفس درجة حرارة النموذج) مع مراعاة عدم تكون فقاعات هوائية وذلك بحسب النموذج بيطىء في الاسطوانة).
2. إذا كانت درجة حرارة الأختبار أعلى أو أقل بكثير من درجة الحرارة المحيطة فيمكن استخدام الحمام المائي للمحافظة على درجة الحرار الثابتة.
3. يوضع المكافف برفق في النموذج بدقة للأسفل ثم يترك حر الحركة.
4. بعد استقرار حرارة المكافف وثباته يتم تسجيل قرائته.